

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
85	GX-B1310/21-5-25163	2025. 7. 15	符合标准要求。	
86	GX-B1310/21-5-25164	2025. 7. 15	符合标准要求。	

87	GX-B1310/21-5-25165	2025. 7. 15	符合标准要求。	
88	GX-B1310/21-5-25166	2025. 7. 15	符合标准要求。	

89	GX-B1310/21-5-25167	2025. 7. 15	符合标准要求。	
90	GX-B1310/21-5-25168	2025. 7. 15	符合标准要求。	

91	GX-B1310/21-5-25169	2025. 7. 15	符合标准要求。	
92	GX-B1310/21-5-25170	2025. 7. 15	符合标准要求。	

93	GX-B1310/21-5-25171	2025. 7. 15	符合标准要求。	
94	GX-B1310/21-5-25193	2025. 7. 15	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》3级要求。	

95	GX-B1321/20-5-25700~25702	2025. 7. 17	所检项目合格	
96	GX-B1321/20-5-25703	2025. 7. 17	所检项目合格	

97	GX-B1321/20-5-25704	2025. 7. 17	所检项目合格	
98	GX-B1329/21-5-25217~25226	2025. 7. 17	本次共检氧化锌避雷器10组，10组所检项目合格。	

99	GX-B1329/21-5-25227~25243	2025. 7. 17	本次共检氧化锌避雷器17组，17组所检项目合格。	
100	GX-B1329/21-5-25244~25252	2025. 7. 17	本次共检氧化锌避雷器9组，9组所检项目合格。	

101	GX-B1329/21-5-25253~25260	2025.7.17	本次共检氧化锌避雷器8组，8组所检项目合格。	
-----	---------------------------	-----------	------------------------	---