

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1346/21-8-25012	2025年10月15日	本年度鉴定瓦斯等级：低瓦斯矿井	
4	GX-B1341/24-8-25061	2025. 10. 17	综合判断：合格	

5	GX-B1341/24-8-25062	2025. 10. 17	综合判断：合格	 施工记录 风 向： 静 压 西北风4级 速度100% 风 速： 120.005714 风 压： 27.362713 地 址： 烟台博山区金宇路在灵山南路口 工程名称： 灵山矿 时 间： 2025-10-11 11:29:35  施工记录 风 向： 静 压 西北风4级 速度100% 风 速： 120.005714 风 压： 27.362713 地 址： 烟台博山区金宇路在灵山南路口 工程名称： 灵山矿 时 间： 2025-10-11 11:29:35
6	GX-B1343/21-8-25022	2025. 10. 17	矿井通风阻力：东竖井通风系统2440. 2 Pa，主竖井通风系统2490. 5P。	 2025-10-11  施工记录 风 向： 静 压 西北风4级 速度100% 风 速： 120.005714 风 压： 27.362713 地 址： 烟台博山区金宇路在灵山南路口 工程名称： 灵山矿 时 间： 2025-10-11 11:29:35

7	GX-B1347/21-8-25022	2025. 10. 17	综合指标：89.8%，大于72%，合格。	 2025-10-11  施工记录 天气: 晴 经度: 120.00042 纬度: 37.36256 地址: 泰山 工程名称: 泰山PE 时间: 2025-10-11 10:03:00
8	GX-B1341/24-8-25063	2025. 10. 17	综合判断：合格	 施工记录 天气: 晴 经度: 120.294277 纬度: 37.356720 地址: 泰山 工程名称: 我的工程 时间: 2025-09-11 11:58:43